


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VNKKD3D330A473105	TARGA	FR620SK	PERCORRENZA KM	31458	DATA IMMAT.	29/06/2018
MODELLO	TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Active Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	04/09/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Calotta retrovisore est.

Posizione: Destra


1



Componente: Parafango post.

Posizione: Destra

2





ALD Automotive

Componente: Paraurti post.

Posizione:

3



Componente: Porta post.

Posizione: Destra


4



Componente: PRM CERCHIO RUOTA ANT.

Posizione: Sinistra

5



Componente: PRM PARAFANGO ANT.

Posizione: Sinistra

6



Componente: PRM PARAFANGO POST.

Posizione: Sinistra

7






ALD Automotive

Componente: PRM PARAURTI ANT.

Posizione:

8



Componente: Ripiano cappelliera

Posizione:


9



Componente: Tetto

Posizione:

10



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura