

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	3HGRU8750JM401893	TARGA	FR645SH	PERCORRENZA KM	37335	DATA IMMAT.	22/06/2018
MODELLO	HONDA HR-V 1.6 Elegance Navi ADAS Sport utility vehicle 5-door (Euro 6)					DATA PERIZIA	22/09/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Disco ruota ant. in lega 16" RP

Posizione: Destra


1



Componente: Disco ruota post. in lega 16" PRM

Posizione: Destra

2






Componente: Modanatura arco passaruota post.

Posizione: Sinistra

3



Componente: Parafango post.

Posizione: Sinistra

4



Componente: Paraurti ant.

Posizione:

5



Componente: Paraurti post. centr. PRM

Posizione:

6



Componente: Paraurti post. lat.

Posizione: Destra

7





# ALD Automotive

Componente: Porta post.

Posizione: Destra

8



Componente: Porta post.

Posizione: Sinistra

9



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura