


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WME4533911K353856	TARGA	FT939YH	PERCORRENZA KM	10233	DATA IMMAT.	14/01/2019
MODELLO	SMART FORTWO COUP					DATA PERIZIA	17/02/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Cofano Ant.

Posizione:

1



Componente: Pannello Est. Porta Ant. . Dx

Posizione: Destra

2





ALD Automotive

Componente: Pannello Est. Porta Ant. . Sx

Posizione: Sinistra


3



Componente: Paraurti Post.

Posizione:

4



Componente: Tappo Gancio Traino Paraurti Post.

Posizione:

5



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura