



## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	VF3LBYHZRKS061521	TARGA	FV300FD	PERCORRENZA KM	32226	DATA IMMAT.	24/01/2019
MODELLO	PEUGEOT 308 Allure BlueHDi 130 EAT8 S&S aut. Hatch					DATA PERIZIA	28/09/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente:

Posizione:

1



Componente: Cerchio in lega post.

Posizione: Destra

2



Componente: Paraurti post.

Posizione:


3



Componente: Porta post. PRM

Posizione: Sinistra


4



Componente: Seconda chiave mancanza PRM

Posizione:



5



Componente: Tetto rientranza PRM

Posizione:

6



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura