

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	5YJSA7E22GF165035	TARGA	FH498ML	PERCORRENZA KM	63734	DATA IMMAT.	21/02/2017
MODELLO	TESLA MODEL S 75 kWh Dual Motor 4WD autom. Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	23/07/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Calotta retrovisore est.

Posizione: Sinistra

1



Componente: Modanatura paraurti post.

Posizione:

2





# ALD Automotive

Componente: Paraurti ant.

Posizione:

3



Componente: Paraurti post.

Posizione:

4



Componente: PRM:Disco Ruota Ant.

Posizione: Sinistra

5



Componente: PRM:Disco Ruota Post.

Posizione: Sinistra

6



Componente: Rivestimento Portabicchiere Post.

Posizione:

7



## LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura