

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WBA2C31060V698145	TARGA	FJ078PZ	PERCORRENZA KM	27551	DATA IMMAT.	18/04/2017
MODELLO	BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 220d Luxury Mini mpv 5-door					DATA PERIZIA	15/06/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Disco Ruota

Posizione:

1



Componente: Modanatura paraurti post. P/Luxury Line

Posizione:

2





ALD Automotive

Componente: Paraurti ant. primer

Posizione:

3



Componente: Paraurti post. primer

Posizione:

4



Componente: PRM:Porta Ant.

Posizione: Destra

5



Componente: Proiettore

Posizione: Sinistra

6



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura