


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	SALVA2BNXHH253887	TARGA	FK660MF	PERCORRENZA KM	54626	DATA IMMAT.	20/06/2017
MODELLO	LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 TD4 150cv SE Dynamic 4x4 Sport utility vehicle 5-doo					DATA PERIZIA	10/07/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Disco ruota in lega ant RIPARAZIONE

Posizione: Sinistra


1



Componente: Parafango post PRM

Posizione: Destra

2





Componente: Paraurti post.

Posizione:

3



Componente: Porta ant PRM

Posizione: Destra

4



Componente: Spoiler post PRM

Posizione:

5



Componente: Stemma post.

Posizione:

6



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura