

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	WBA8H71070A041901	TARGA	FM529DF	PERCORRENZA KM	36327	DATA IMMAT.	24/10/2017
MODELLO	BMW SERIE 3 318d Business Advantage Touring autom. SW 5-door					DATA PERIZIA	17/12/2019



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Cofano ant.

Posizione:

1



Componente: Parafango post.

Posizione: Destra

2





# ALD Automotive

Componente: Paraurti ant.

Posizione:

3



Componente: Paraurti post.

Posizione:

4



Componente: Porta post.

Posizione: Destra

5



Componente: Porta post.

Posizione: Sinistra

6



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura