

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	WDB9067331P586722	TARGA	FP254MB	PERCORRENZA KM	4949	DATA IMMAT.	29/03/2018
MODELLO	MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI K37/32 t.alto p.med Combi 4-door					DATA PERIZIA	01/07/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Coprimozzo ruota

Posizione: Destra

1



Componente: Porta lat.

Posizione: Destra

2





# ALD Automotive

Componente: Porta post. PRM

Posizione: Destra

3



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura