

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WDB9067331P586723	TARGA	FP318EG	PERCORRENZA KM	565	DATA IMMAT.	23/03/2018
MODELLO	MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI K37/32 t.alto p.med Combi 4-door					DATA PERIZIA	27/07/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Fanale post.

Posizione: Destra

1



Componente: Parete lat. post. PRM

Posizione: Destra

2



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura