


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WMWYU710903F35499	TARGA	FR157YG	PERCORRENZA KM	18789	DATA IMMAT.	23/07/2018
MODELLO	MINI COUNTRYMAN Cooper S E ALL4 automatica Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	06/10/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Bomboletta gonfiaggio pneumatici

Posizione:


1



Componente: Porta ant. PRM

Posizione: Sinistra

2



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura