

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WF0AXXWPMJJ15809	TARGA	FR627VT	PERCORRENZA KM	51434	DATA IMMAT.	06/07/2018
MODELLO	FORD KUGA 1.5 TDCi 120CV Pshift S&S 2WD Business Sport utility vehicle 5-door (Euro 6)					DATA PERIZIA	17/07/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Calotta retrovisore est. grigio PRM

Posizione: Sinistra

1



Componente: Disco ruota ant. in lega PRM

Posizione: Destra

2





ALD Automotive

Componente: Fanale retronebbia

Posizione: Sinistra

3



Componente: Parafango ant. PRM

Posizione: Destra

4



Componente: Paraurti ant. primer

Posizione:

5



Componente: Paraurti post. lat. grigio

Posizione: Sinistra

6



Componente: Porta ant. PRM

Posizione: Sinistra

7



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura