

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	SJNFAAZE1U0021675	TARGA	FR812YG	PERCORRENZA KM	4265	DATA IMMAT.	25/07/2018
MODELLO	NISSAN LEAF Acenta 40KWh Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	17/03/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Stato generale carrozzeria: non si riscontrano anomalie, se non solo quelle da normale usura quindi non valorizzabili.

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura