

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WDF44781313516416	TARGA	FS429TR	PERCORRENZA KM	28646	DATA IMMAT.	25/09/2018
MODELLO	MERCEDES-BENZ CLASSE V V 220 D Sport Long MPV 5-door (Euro 6)					DATA PERIZIA	17/09/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Fanale post. . Sx

Posizione: Sinistra

1



Componente: Fianca posteriore Dx

Posizione: Destra

2





ALD Automotive

Componente: Fiancata posteriore . Sx

Posizione: Sinistra

3



Componente: Paraurti post.

Posizione:

4



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura