

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	NMTKZ3BX90R236572	TARGA	FT381EW	PERCORRENZA KM	16716	DATA IMMAT.	07/12/2018
MODELLO	TOYOTA C-HR (09/16>) 1.8 Hybrid CVT (90Kw) Suv 5p/b-e/1798cc (SUV-5p-1798cc-122cv-90kw)					DATA PERIZIA	10/07/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: arcoruota post PRM

Posizione: Destra

1



Componente: guarnizione inf parabrezza ant PRM

Posizione: Sinistra

2





# ALD Automotive

Componente: paraurti ant PRM

Posizione:

3



Componente: Porta post.

Posizione: Destra

4



Componente: spoiler ant inf PRM

Posizione:

5



Componente: spoiler inf post PRM

Posizione:

6



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura