

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WBAJP31010BT84355	TARGA	FT504CY	PERCORRENZA KM	27335	DATA IMMAT.	16/11/2018
MODELLO	BMW SERIE 5 520d Sw 5p/d/1995cc					DATA PERIZIA	07/07/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Cerchio in lega ant PRM

Posizione: Destra

1



Componente: Cerchio in lega ant PRM

Posizione: Sinistra

2





ALD Automotive

Componente: Cerchio in lega post PRM

Posizione: Destra

3



Componente: Cerchio in lega post PRM

Posizione: Sinistra

4



Componente: Cofano ant.

Posizione:

5



Componente: Parafango ant.

Posizione: Destra

6



Componente: Parafango post.

Posizione: Destra

7





ALD Automotive

Componente: Paraurti ant.

Posizione:

8



Componente: Porta ant.

Posizione: Destra

9



Componente: Porta post.

Posizione: Destra

10



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura