

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WF0JXXGAHJJT55160	TARGA	FT527CZ	PERCORRENZA KM	28343	DATA IMMAT.	09/01/2018
MODELLO	FORD FIESTA 1.0 Ecoboost 100CV Pshift Vignale Hatchback 5-door (Euro 6)					DATA PERIZIA	09/09/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Disco Ruota Ant.

Posizione: Destra

1



Componente: Disco Ruota Ant.

Posizione: Sinistra

2





ALD Automotive

Componente: Disco Ruota Post.

Posizione: Destra

3



Componente: Parafango ant.

Posizione: Destra

4



Componente: Parafango post.

Posizione: Sinistra

5



Componente: Paraurti ant. primer

Posizione:

6



Componente: Porta post.

Posizione: Sinistra

7





ALD Automotive

Componente: PRM:Disco Ruota Post.

Posizione: Sinistra

8



Componente: PRM:Parafango Post.

Posizione: Destra

9



Componente: PRM:Paraurti Post.

Posizione:

10



Componente: PRM:Porta Ant.

Posizione: Destra

11



Componente: PRM:Porta Ant.

Posizione: Sinistra

12





ALD Automotive

Componente: Ripiano cappelliera

Posizione:

13



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura