


## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	WBAJW81010BK93571	TARGA	FT641DA	PERCORRENZA KM	39499	DATA IMMAT.	26/11/2018
MODELLO	BMW Serie 6 Gran Turismo (G32)(2017->) 630d xDrive Luxury					DATA PERIZIA	20/07/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Calotta retrovisor est. (PRM)

Posizione: Destra

1



Componente: Cerchio ruota in lega post. (PRM)

Posizione: Destra

2





# ALD Automotive

Componente: Cerchio ruota in lega post. (PRM)

Posizione: Sinistra

3



Componente: Cofano ant. (PRM)

Posizione:

4



Componente: Mascherina portello post. (PRM)

Posizione:

5



Componente: Parafango ant. (PRM)

Posizione: Destra

6



Componente: Parafango post. (PRM)

Posizione: Destra

7





# ALD Automotive

Componente: Parafango post. (PRM)

Posizione: Sinistra

8



Componente: Porta post. (PRM)

Posizione: Sinistra

9



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura