

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-------|---------|----------------|-------|--------------|------------|
| VIN | WF0JXXWPCJJA26863 | TARGA | FV607SE | PERCORRENZA KM | 20114 | DATA IMMAT. | 28/02/2019 |
| MODELLO | FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 150cv S&S Auto | | | | | DATA PERIZIA | 09/09/2020 |



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Stato generale carrozzeria: non si riscontrano anomalie, se non solo quelle da normale usura quindi non valorizzabili.

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura