



SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	SALCA2BN7KH797181	TARGA	FV989SE	PERCORRENZA KM	23569	DATA IMMAT.	28/02/2019
MODELLO	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (09/14>) 2.0 TD4 (110Kw) Suv 5p/d/1999cc (SUV-5p-1999cc-150				DATA PERIZIA	09/07/2020	



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Paraurti ant. PRM

Posizione:

1



Componente: Paraurti post. PRM

Posizione:

2





ALD Automotive

Componente: Ripiano cappelliera SOSTITUZIONE

Posizione:

3



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura