

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VG5SH134000002760	TARGA	EP72338	PERCORRENZA KM	1501	DATA IMMAT.	14/03/2019
MODELLO	YAMAHA X MAX 300					DATA PERIZIA	26/02/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Stato generale carrozzeria: non si riscontrano anomalie, se non solo quelle da normale usura quindi non valorizzabili.

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura