

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|-------|---------|----------------|-------|--------------|------------|
| VIN | ZDMAA05AAJB031649 | TARGA | EP78271 | PERCORRENZA KM | 14972 | DATA IMMAT. | 28/03/2019 |
| MODELLO | DUCATI MULTISTRADA 950 | | | | | DATA PERIZIA | 09/03/2020 |



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Convogliatore lat.

Posizione: Sinistra

1



Componente: Maniglione post.

Posizione:

2





ALD Automotive

Componente: Paramano inf.

Posizione: Sinistra

3



Componente: Paramano sup. PRM

Posizione: Destra

4



Componente: Specchio retrovisore

Posizione: Sinistra

5



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORNIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura