

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

|         |   |       |         |                |              |             |            |
|---------|---|-------|---------|----------------|--------------|-------------|------------|
| VIN     | WVGZZZ5NZHW388559   | TARGA | FH887FN | PERCORRENZA KM | 34596        | DATA IMMAT. | 26/01/2017 |
| MODELLO | VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 110KW Business BMT 4MOTION DSG Sport utility vehicle 5-door |       |         |                | DATA PERIZIA | 16/12/2019  |            |



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

**Stato generale carrozzeria: non si riscontrano anomalie, se non solo quelle da normale usura quindi non valorizzabili.**

#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura