

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WBA8H71070A041283	TARGA	FL467DA	PERCORRENZA KM	35796	DATA IMMAT.	11/09/2019
MODELLO	BMW SERIE 3 318d Business Advantage Touring autom. SW 5-door					DATA PERIZIA	05/12/2019



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Cofano ant.

Posizione:

1



Componente: Fanale post. parte est.

Posizione: Sinistra

2






Componente: Igienizzazione interni (stoffa)

Posizione:

3



Componente: Parafango post.

Posizione: Sinistra

4



Componente: Paraurti ant.

Posizione:

5



Componente: Paraurti post.

Posizione:

6



Componente: Porta post. [PRM]

Posizione: Sinistra

7



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura