

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WBAHT910805J11473	TARGA	FL839CZ	PERCORRENZA KM	22015	DATA IMMAT.	29/08/2017
MODELLO	BMW X1 xDrive 18d xLine Sport utility vehicle 5-door					DATA PERIZIA	18/12/2019



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Porta ant.

Posizione:

1



Componente: Porta post.

Posizione:

2



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura