

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	VNVK1400858815319	TARGA	FM369SE	PERCORRENZA KM	17930	DATA IMMAT.	19/12/2017
MODELLO	NISSAN MICRA 1.0L Acenta Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	14/02/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli



Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Cerchio in lega ant. PRM

Posizione:

1



Componente: Parafango ant. PRM

Posizione:

2





# ALD Automotive

Componente: Porta post./grandine

Posizione:


3



Componente: Portello post./grandine

Posizione:

4



Componente: Tetto/grandine

Posizione:

5



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura