

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WF0VXXGCEVHK00681	TARGA	FN201LS	PERCORRENZA KM	23159	DATA IMMAT.	24/01/2018
MODELLO	FORD C-MAX 1.5 TDCi 120cv S&S Business Mini mpv 5-door					DATA PERIZIA	14/02/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Cerchio ant

Posizione: Destra

1



Componente: Fanale post. parte est.

Posizione: Sinistra

2





ALD Automotive

Componente: Parafango post.

Posizione: Destra

3



Componente: Paraurti ant Prm

Posizione:

4



Componente: Paraurti post

Posizione:

5



Componente: Porta post.

Posizione: Destra

6



Componente: Portello post.

Posizione:

7



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura