

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	1C4BU0000JPG88344	TARGA	FN272GG	PERCORRENZA KM	11448	DATA IMMAT.	31/01/2018
MODELLO	JEEP RENEGADE 1.6 MJet 120cv Limited Sport utility vehicle 5-door					DATA PERIZIA	27/09/2019



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Cofano ant. PRM

Posizione:

1



Componente: Fanalino lat.

Posizione: Destra

2





# ALD Automotive

Componente: N 4 cerchi in lega PRM

Posizione:

3



Componente: Parabrezza PRM

Posizione:

4



Componente: Parafango ant. PRM

Posizione: Destra

5



Componente: Paraurti ant. parte sup.

Posizione:

6



Componente: Paraurti post. lat.

Posizione: Destra

7





# ALD Automotive

Componente: Paraurti post. lat.

Posizione: Sinistra

8



Componente: Porta ant. PRM

Posizione: Sinistra

9



Componente: Porta post. PRM

Posizione: Destra

10



Componente: Portello post. PRM

Posizione:

11



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura