

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	JMZGLF92801528750	TARGA	FP384MB	PERCORRENZA KM	42301	DATA IMMAT.	29/03/2018
MODELLO	MAZDA MAZDA6 2.2 Skyactiv-D 175 cv 6AT AWD Exceed SW 5-door					DATA PERIZIA	04/12/2019



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Cerchio post.dx.

Posizione:

1



Componente: Cerchio post.sx.

Posizione:

2





ALD Automotive

Componente: Parafango post.

Posizione: Sinistra

3



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura