


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	SB1MS3JE70E387337	TARGA	FR970DN	PERCORRENZA KM	14250	DATA IMMAT.	31/05/2018
MODELLO	TOYOTA AURIS Hybrid Black Edition Hatchback 5-door (Euro 6)					DATA PERIZIA	11/09/2019



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Coprivate braccio tergilunotto

Posizione:

1



Componente: Disco ruota ant. in lega PRM

Posizione: Destra

2





ALD Automotive

Componente: Disco ruota post. in lega PRM

Posizione: Destra

3



Componente: Paraurti ant.

Posizione:

4



Componente: Paraurti post.

Posizione:


5



Componente: Porta ant.

Posizione: Destra

6



Componente: RIMOZIONE ADESIVI

Posizione:

7



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura