

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WF0XXXTTGXJM69261	TARGA	FS506TR	PERCORRENZA KM	23158	DATA IMMAT.	26/09/2018
MODELLO	FORD TRANSIT 290 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone 4-door					DATA PERIZIA	10/10/2019



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Cofano ant.

Posizione:

1



Componente: Parabrezza

Posizione:

2





ALD Automotive

Componente: Paraurti ant.

Posizione:

3



Componente: Paraurti post.

Posizione:

4



Componente: Porta ant.

Posizione: Destra

5



Componente: Porta carico post. a battente

Posizione: Sinistra

6



Componente: Tetto

Posizione:

7



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura