


## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	VF1R9800361666511	TARGA	FT517CZ	PERCORRENZA KM	4475	DATA IMMAT.	09/01/2018
MODELLO	RENAULT CLIO 0.9 TCE Energy GPL Business Hatchback 5-door (Euro 6.2)					DATA PERIZIA	12/02/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Cofano ant.

Posizione:

1



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura