

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF3LBYHZRKS061523	TARGA	FV456FD	PERCORRENZA KM	28215	DATA IMMAT.	25/01/2019
MODELLO	PEUGEOT 308					DATA PERIZIA	30/01/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Parafango post Prm

Posizione: Sinistra

1



Componente: Paraurti ant

Posizione:

2





ALD Automotive

Componente: Paraurti post

Posizione:

3



Componente: Porta ant Prm

Posizione: Sinistra

4



Componente: Tetto grandine

Posizione:

5



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura