

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	ZFA31200003C26100	TARGA	FV594VL	PERCORRENZA KM	25	DATA IMMAT.	28/02/2019
MODELLO	FIAT PANDA 1.2 69cv E6 Easy Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	11/10/2019



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli



Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Calotta retrovisore est.

Posizione: Destra

1



Componente: Parafango post.

Posizione: Sinistra

2






# ALD Automotive

Componente: Paraurti ant.

Posizione:


3



Componente: Paraurti post.

Posizione:

4



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura