

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	TARGA FW179PF	PERCORRENZA KM 21506	DATA IMMAT. 16/04/2019
MODELLO FORD FIESTA B2V-5p	DATA PERIZIA 06/11/2019		



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Paraurti ant.

Posizione:

1



Componente: PRM PARABREZZA ANT.

Posizione:

2





ALD Automotive

Componente: PRM PARAURTI POST.

Posizione:

3



Componente: PRM PORTA ANT. DX

Posizione:

4



Componente: PRM PORTA POST. SX

Posizione:

5



Componente: PRM SEDILE ANT. SX

Posizione:

6



Componente: Proiettore

Posizione: Sinistra

7





ALD Automotive

Componente: RIMOZIONE ADESIVI POERTA ANT. SX

Posizione:


8



Componente: RIMOZIONE ADESIVI PORTELLO POST.

Posizione:


9



Componente: SECONDA CHIAVE

Posizione:

10



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura