

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

| | | | | | | |
|---------|---|---------|----------------|--------------|-------------|------------|
| VIN | TARGA | FX646KK | PERCORRENZA KM | 25245 | DATA IMMAT. | 05/06/2019 |
| MODELLO | RENAULT CLIO (B2V-5p-898cc-90cv-66kw-B) | | | DATA PERIZIA | 27/02/2020 | |



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Parabrezza

Posizione:

1



Componente: Paraurti ant.

Posizione:

2



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura